

पत्रांक : ई०आर०-15/2016 (खंड-II)- 64

पटना, दिनांक 08 जनवरी, 2020 ई०।

प्रेषक

बैजूनाथ कुमार सिंह,
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-
जिला पदाधिकारी, किशनगंज।

विषय :- ECIL द्वारा निर्मित 3 Unit (BU+CU+VVPAT) जो किशनगंज विधान सभा उप चुनाव, 2019 के दौरान दोषपूर्ण पाये गये थे को M/S ECIL हैदराबाद को भेजने हेतु भागलपुर जिला भेजे जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि किशनगंज विधान सभा उप निर्वाचन, 2019 के दौरान तकनीकी रूप से Defective पाये गये तीनों यूनिट BU-EBUAB01328, CU-ECUED05888 एवं VVPAT-EVTED34003 भौतिक रूप से किशनगंज जिले के वेयर हाऊस में हैं तथा तीनों यूनिट EMS पोर्टल पर भी किशनगंज जिले में प्रदर्शित हो रहे हैं। इन तीनों यूनिटों को भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा अविलम्ब M/S ECIL हैदराबाद को भेजने का निदेश दिया गया है। आपके स्तर से इन तीनों यूनिटों को भागलपुर जिले को भेजा जाना है, ताकि भागलपुर जिले द्वारा एकमुश्त सभी Defective ई०वी०एम०-वी०वी०पैट को अविलम्ब M/S ECIL, हैदराबाद को भेजा जा सके।

अतः अनुरोध है कि दिनांक 08.01.2020 तक उक्त नम्बर की तीनों यूनिटों को निश्चित रूप से भागलपुर जिले भेजने की कृपा की जाये, ताकि भागलपुर जिले द्वारा इन्हें M/S ECIL, हैदराबाद को भेजने की कार्रवाई की जा सकें।

अनु.-अचोन्द्र।

विश्वासभाजन,

(बैजूनाथ कुमार सिंह)

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांक : ई०आर०-15/2016 (खंड-II)- 64

पटना, दिनांक 08 जनवरी, 2020 ई०।

प्रतिलिपि:- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि संदर्भित ई०वी०एम०-वी०वी०पैट अन्य त्रुटिपूर्ण ई०वी०एम०-वी०वी०पैट के साथ निश्चित रूप से अविलम्ब M/S ECIL हैदराबाद को भेजने की कृपा की जाये एवं की गयी कार्रवाई की सूचना इस कार्यालय को भी दी जाये।

(बैजूनाथ कुमार सिंह)

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

03/01/2020

370

DY CEO (BKS)

13/1

Subject: **MOST URGENT - Sending of EVM and VVPAT to M/s ECIL for Technical Analysis-reg.**

To: H R Srinivasa <ceo_bihar@eci.gov.in>
Cc: agrawalvibhor31@gmail.com, arunsharma.eci@gmail.com, dpk.khurana07@gmail.com, Soumyajit Ghosh <soumyajit.g@eci.gov.in>, sumands34@gmail.com, Vipin Katara <vipinkatara@eci.gov.in>

Date: 01/03/20 01:06 PM
From: EVM TECHNICAL DIVISION <evmtech@eci.gov.in>

DY CEO (DK)
SBO (AK)

al's
3-1-2020

Santosh J
21/1/2020

Sir,

One set of ECIL make BU (EBUAB01328), CU (ECUED05888) and VVPAT (EVTED34003) got defective and replaced due to "Technical Fault" during Kishanganj Bye-election, held in October-2019. It was directed that all these 3 units (BU+CU+VVPAT) are required to be sent to M/s ECIL-Hyderabad for technical analysis, however, only Control Unit has been sent to ECIL. You are, therefore, requested to instruct the officer concerned to immediately send the remaining Ballot Unit (EBUAB01328) and Control Unit (ECUED05888) to M/s ECIL immediately. You are also requested to send compliance report by 08.01.2020.

Suman Kumar Das
Secretary
ELECTION COMMISSION OF INDIA